




## 국 토 교 통 부



수신 수신자 참조

(경유)

제목 건설현장 사고조사결과 알림(신안산선 복선전철 제5-2공구 건설공사)

---

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 지난 '25.4.11. 발생한 신안산선 복선전철 제5-2공구 건설공사 중 2아치 터널 붕괴 사고조사 결과, 구조계산 오류, 시공 중 단층대 미인지, 안전관리계획 미준수 등 설계·시공·감리 전 과정에 걸친 부실이 사고의 원인으로 조사되었습니다.
3. 이와 관련하여 「건설기술 진흥법」 제67조 및 제68조에 따른 건설사고조사위원회의 조사결과를 공개하오니, 각 발주청, 인허가기관, 건설사업자 및 건설엔지니어링사업자는 본 조사결과를 참고하여 유사사고가 발생하지 않도록 건설현장 안전 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.
  - \* 국토부 홈페이지 및 건설공사 안전관리 종합정보망([www.csi.go.kr](http://www.csi.go.kr))에 사고조사결과보고서 공개
4. 아울러, 해당 사고의 조사결과와 재발방지대책에 대한 온라인 예방교육(웨비나)을 시행할 예정이니 많은 참여 부탁드립니다.
  - \* 별도 공문시행 예정('26. 6월 중 Zoom 영상교육 예정)

붙임 사고조사 결과보고서 1부. 끝.

국토교통부장관



수신자 공공기관, 건설 유관 협회 및 단체

주무관 **서경원**      시설사무관 **정진현**      과학기술서기 **김용수**      건설안전과장 **박동주**      전결 2026. 5. 14.

협조자

시행 건설안전과-3486      (2026. 5. 14.)      접수

우 30103      세종특별자치시 도움6로 11 (어진동) 국토교통부      / <http://www.molit.go.kr>

전화번호 044-201-3586      팩스번호 044-201-5553      / [enfant06@molit.go.kr](mailto:enfant06@molit.go.kr)      / 비공개(5,6)

K-헤리티지 , 어제의 유산에서 내일의 자부심으로